

# Intrillen damwandplanken wekelijkse rapportage



Periode: 23 augustus tot  
30 augustus 2019



# Voortgang

Dit rapport beslaat de werkzaamheden rond het intrillen van damwandplanken voor de verdiepte ligging van vrijdag 23 augustus tot vrijdag 30 augustus. We hebben met twee heistellingen gewerkt aan het intrillen van de damwandplanken. In totaal zijn er op vijf dagen 100 damwandplanken ingetrild. De teller staat hiermee op 1030 damwandplanken in totaal. Op maandag 26 augustus om 02.00 uur is de zuidbaan van de ringweg opengesteld en is de zomerstremming succesvol en volgens planning afgerond.

De metingen van geluid en zettingen zijn onder de vastgestelde grenswaarden gebleven, met uitzondering van één piek. De respons vanuit de omgeving is in dit rapport weergegeven. Het aantal meldingen over geluid, trillingen en schade is afgenomen ten opzichte van vorige week.

Op een inloopbijeenkomst op dinsdag 27 augustus is de omgeving geïnformeerd over de verdere uitwerking van de planning van de damwandplanken. Deze planning is op de volgende pagina van dit rapport weergegeven. Hierin maakten we de planning voor de zuidwand bekend en zijn de locaties en periodes aangewezen waar buiten reguliere werktijden gewerkt moet worden. Hier gaat het om drie plekken: ter hoogte van de Hereweg, Esperantokruising/Helperzoom en het Oude Winschoterdiep.

De komende week werken we verder aan het intrillen van de planken voor de zuidelijke damwand ter hoogte van de H.L. Wichersstraat/Verlengde Meeuwerderweg. Hier zijn we op woensdag 28 augustus mee begonnen. Het intrillen doen we komende week op doordeweekse dagen tussen 07.00 en 17.00 uur.

# Actuele planning

In de afbeelding hieronder ziet u de planning. Hierin zijn enkele wijzigingen.



# Gemeten waarden

## Geluid, trillingen en deformatie

### Geluid

Gemiddeld geluidsniveau dB(A)					
Meetlocatie	23 aug 2019	26 aug 2019	27 aug 2019	28 aug 2019	29 aug 2019
	dag	dag	dag	dag	dag
Waterloolaan 28	56	54	57	56	57
Meeuwerderbaan 2	61	58	65	63	57
Meeuwerderbaan 24b	62	71	68	63	66
Kempkensberg 12	54	56	55	60	54
'De Frontier'	63	63	68	68	62
H.L. Wichersstraat 1/2	68	66	75	74	72
H.L. Wichersstraat 29a	71	74	72	74	75

# Trilling (23, 26, 27, 28 en 29 augustus 2019)

De trillingen zijn gemeten ten aanzien van de dichtstbijzijnde objecten. De gepresenteerde waarde betreft de maximaal gemeten waarde.

Meetlocatie	Alarmwaarde (30Hz)	Grenswaarde (30Hz)	Gemeten waarde
De 'Frontier'	2,25mm/s	2,50mm/s	0,84mm/s
H.L. Wichersstraat 1/1	1,24mm/s	1,38mm/s	1,19mm/s
H.L. Wichersstraat 1/2	1,24mm/s	1,38mm/s	0,51mm/s
H.L. Wichersstraat 33	1,24mm/s	1,38mm/s	1,94mm/s*
Winschoterdiep 183	1,24mm/s	1,38mm/s	1,71mm/s
Meeuwerderweg 159	2,25mm/s	2,50mm/s	1,97mm/s
Meeuwerderbaan 2	2,25mm/s	2,50mm/s	2,06mm/s
Meeuwerderbaan 4	2,25mm/s	2,50mm/s	1,77mm/s
Meeuwerderbaan 16	2,25mm/s	2,50mm/s	1,85mm/s
Meeuwerderbaan 18	2,25mm/s	2,50mm/s	2,23mm/s
Meeuwerderbaan 26b	2,25mm/s	2,50mm/s	1,22mm/s
Van Sijsenstraat 67	2,25mm/s	2,50mm/s	1,67mm/s
Viaduct Oude Winschoterdiep	6,75mm/s	7,50mm/s	2,83mm/s

\* Dit betreft een eenmalige piek.

De gemeten trillingen blijven (met uitzondering van één piek) beneden de grenswaarde.

# Deformatie

De eventuele deformaties worden ten aanzien van de volgende objecten gemonitord:

1. **Gebouwen**
2. **Kunstwerken**
3. **Persriool**
4. **Gewapende grondconstructie (buitenzijde)**

## 1. Gebouwen

Er zijn geen zettingen van gebouwen geconstateerd.

## 2. Kunstwerken

De viaducten Hereweg, Esperantokruising en Oude Winschoterdiep zijn ten aanzien van deformaties gemonitord. Er zijn enige deformaties gemeten. Deze blijven binnen de opgestelde grenswaarden.

## 3. Persriool

Er zijn geen zettingen van het persriool geconstateerd.

## 4. Gewapende grondconstructie

Er zijn geen deformaties gemeten sinds het intrillen van de damwandplanken. De gemeten minimale deformaties zijn opgetreden tussen het aanleggen van de bypass en voor het starten met het intrillen van de damwandplanken. Deze deformaties liggen ver beneden de grenswaarde.

# Respons omgeving 23 augustus tot 30 augustus



**Geluid**

We hebben vijf meldingen binnengekregen gerelateerd aan geluid. In de vorige wekelijkse rapportage waren dit er drieëntwintig. Drie van de nieuwe meldingen waren gerelateerd aan geluidsoverlast. De overige twee meldingen waren vragen over of verzoeken voor de compensatie- en maatwerkregeling, waaronder alternatieve werkplekken en overnachtingen\*. Deze meldingen zijn nog in behandeling.



**Trillingen**

We hebben twee meldingen binnengekregen over trillingen. In de vorige wekelijkse rapportage waren dit er drie.



**Schade**

In de periode van 23 augustus tot 30 augustus 2019 zijn er zes nieuwe schademeldingen binnengekomen. Deze zijn meldingen zijn nog in behandeling.

\* Voor de maatwerkregelingen worden grenswaarden omtrent geluid aangehouden.



## MELD U AAN VOOR DE SMS-SERVICE

Wilt u direct op de hoogte worden gehouden bij bijzonderheden of als werkzaamheden uitlopen? Meld u dan aan voor onze sms-service via:  
**[www.aanpakringzuid.nl/aanmelden](http://www.aanpakringzuid.nl/aanmelden)**

## CONTACT

Heeft u vragen of klachten over trillingen of geluid? Bel met het Loket Damwand: **050 210 01 45**.

Bel voor andere vragen naar het Loket verkeer en werkzaamheden: **050 367 89 89** of mail naar **[info@aanpakringzuid.nl](mailto:info@aanpakringzuid.nl)**.



## MEER INFORMATIE

Op [www.aanpakringzuid.nl/damwand](http://www.aanpakringzuid.nl/damwand) vindt u actuele informatie over de werkzaamheden en antwoorden op veelgestelde vragen.  
Of volg ons via:

 [facebook.com/aanpakringzuid](https://facebook.com/aanpakringzuid)

 [@aanpakringzuid](https://twitter.com/aanpakringzuid)

 [@aanpakringzuid](https://www.instagram.com/aanpakringzuid)